

「麻雀 噂の新海♥八景」の事象のお知らせ

2007. 11. 27

この度は、弊社商品「麻雀 噂の新海♥八景」をレンタルしていただき、誠にありがとうございます。

◎事象について

今回「麻雀 噂の新海♥八景」のプログラムの一部に不都合が発覚いたしました。お手数をお掛けいたしますが、修正ROMの交換作業を行って頂きますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛けしたことを心からお詫び申し上げます。

1. 事象の内容

定期点検タイマーの更新が出来なくなる。
時計が2008年になってから24ヶ月の更新をしても、点検画面が出てしまう。

2. 本事象への対応策

送付しましたROMへの交換をお願い致します


※注意事項※

ROM交換後、定期点検警告画面が表示されますので、テストモードの「TIMER SET」にてタイマーの再設定をお願いします。

3. 原因

タイマーの残り期間の計算ルーチンにバグが発見されました。

◎対応済み基板の確認方法



1. ROMシールの確認

ROMシールが「R0372-2」になっていれば対応済みです。

2. 電源投入時の画面を確認

2行目の表示の下3桁が「002」なら対応済みです。

◎ 即日情報はインターネットから！PC・携帯からご覧になれます。 <http://www.t-top.co.jp> ◎



テクノトップアパコミュニケーションズ
Techno-Top, Limited

株式会社 テクノトップ

〒463-0024 名古屋市守山区脇田町209番地



テクノトップレンタル事業部

お問い合わせ・商品カタログなどの資料請求は

ダイレクト 052(768)3700

メール 052(768)3777

FAX 052(768)3777

E-mail rental@t-top.co.jp

受付時間AM10:00~PM6:00(土・日・祝日は休み)



「麻雀 噂の新海♥八景」ROM交換について

「麻雀 噂の新海♥八景」仕様変更のため、ROMの交換をお願いします。

※注意 ROMの番号が既に「R0372-2」になっている基板は交換する必要はありません。

●基板上の下図の位置のROMを、同梱のROM【R0372-2】と交換して下さい。

※交換後の、ROM返却の必要はありません。



※交換後メモリークリアーをしてください。

※ROMの逆差し、足折れ等にくれぐれもご注意下さい。

◎ 即日情報はインターネットから！PC・携帯からご覧になれます。 <http://www.t-top.co.jp> ◎